

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

нение и обозначение изделия: Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной, кое исполнение У1, с рукояткой 11сб7н (ЮЗШС41нж) 8СФ.00.1, далее КШ. В маркировке различают обозначения: 11сб7н – маркировка для экспортного товара; – маркировка товара для внутреннего рынка Украины.

ие изготовитель: ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «МАРШАЛ»,

054, г. Луганск, ул. Монтажная, 13.

е изделия: КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих пар, нефтепродукты и другие нетоксичные и ненагревательные среды, нейтральные к деталям крана.

ты соответствия: Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза АЯ45.В 00420, Сертификат УкрСЕПРО № UA.1.039.0189983-12, Сертификат о соответствии требованиям ГАЗСЕРТ ЮДЧ0.УА.1401.Н00172, Сертификат соответствия промышленной безопасности С-РТЭ.002.ТУ.00031.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление РН, (МПа)	Эффективный диаметр, мм D _{eff}	Стратиграфический диаметр, мм L	Длина, мм L ₁	Высота, мм H	Высота, мм W ₁	Масса, кг
16 (1.6)		102	147	105	105	2.21
25 (2.5)	9	130	147	93	138	3.93
40 (4.0)		160	200	93	138	5.92
50 (1.6)		108	147	105	152.5	2.43
50 (2.5)	12.5	130	147	93	141	2.80
40 (4.0)		160	200	93	141	3.70
50 (1.6)		117	202	114.5	167	3.33
25 (2.5)	17	150	198	105	155	3.70
40 (4.0)		203	198	105	155	4.30
50 (1.6)		127	208	120	177.5	4.95
25 (2.5)	24	160	198	105	165	4.80
40 (4.0)		204	198	105	165	5.50
50 (1.6)		143	202	147.5	215	6.04
25 (2.5)	30	160	207	135	203	7.20
40 (4.0)		219	207	135	203	8.80
50 (1.6)		165	207	150.5	223	7.01
25 (2.5)	37	200	205	142	215	8.10
40 (4.0)		230	205	142	215	9.40
50 (1.6)		180	205	142	215	9.20
25 (2.5)	48	250	200	147	227	11.20
40 (4.0)		218	204	147	227	12.95
50 (1.6)		200	409	170	260	11.74
25 (2.5)	64	270	367	158	249	14.30
40 (4.0)		215	416	178	275.5	14.54
50 (1.6)		260	433	168	296	19.00
25 (2.5)	75	230	546	171	296	24.04
40 (4.0)		300	756	184	299	42.90
50 (1.6)		255	546	188	320	35.27
25 (2.5)	123	325	828	200	331	58.70
40 (4.0)		280	782	218	366	45.98
50 (1.6)		340	840	218	366	72.80
25 (2.5)	148	390	933	271	462	83.43
40 (4.0)		400	1294	273	451	117.90

по ГОСТ 33216, исполнение В
пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и ненагревательные среды, нейтральные к материалам деталей крана

среды от -40 °C до +250 °C

кран А по ГОСТ 9544


У1 по ГОСТ 15150 (не ниже -40 °C)

10000 циклов

30 лет

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

сталь 20	9	кольцо уплотнительное	резина ВА130
сталь 08Х18Н10	10	кольцо	фторопласт МВ-3
сталь 20Х13	11	руковица	ст 3
изделие	12	штифт	ст 3
изделие	13	прокладка	Gambit AF-2000
ак	14	шайба	сталь 20
внешнее	15	гайка	сталь 35
е	16		



3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 КШ.

3.2 Паспорт на партию КШ (по требованию заказчика на каждый кран), паспорт на каждую головку диаметром DN100.

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Открытие КШ производится поворотом рукоятки против часовой стрелки до упора. Рукоятка вдоль оси трубопровода соответствует положению «открыто».
- КШ в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или полностью закрыты. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КШ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ.
- Применение КШ допускается только для параметров рабочей среды, указанных в данном паспорте.
- Для предотвращения гидравлических ударов открытие и закрытие КШ производится медленно.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ НАЛИЧИИ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ.

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- КШ должен устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным рабочим.
- Перед монтажом снять заглушки и осмотреть уплотнительные поверхности фланцев. Них не допускаются.
- При установке на трубопровод КШ должен быть в полностью открытом положении.
- Затяжка всех болтов на фланцевом соединении должна быть равномерной.
- При установке КШ следует учесть, что в закрытом положении шар в КШ DN200 высота плоскости фланца ближнего к шару.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- КШ специального обслуживания не требует.
- Ревизия КШ – по регламенту потребителя, но не реже одного раза в год. Рекомендуемый регламент: месяц несколько раз открыть и закрыть кран для предотвращения образования отложений на поверхности шара.
- При обслуживании проверить:
 - герметичность относительно окружающей среды;
 - работоспособность (подвижность запорного органа), путем закрытия и открытия КШ.
- Возможные неисправности и методы их устранения:
 - Протечка по шлицеделю:
 - подтянуть накидную втулку ⑥ (КШ до DN65 включительно), винты накидные DN80 и выше); добавить уплотнительные кольца ⑤.
 - Протечка в затворе:
 - подтянуть гайки ⑮ на шпильках ⑯; заменить уплотнительные кольца ④; заменить прокладки ⑪.
 - Протечка по уплотнению корпуса:
 - подтянуть гайки ⑯; заменить прокладки ⑪.